

## Il tetto in “eternit” della caserma di Varese preoccupa il sindacato dei Vigili del Fuoco

**Pubblicato:** Giovedì 1 Settembre 2022



La sede centrale dei **Vigili del Fuoco di Varese**, ovvero la **caserma di via Legnani**, è al centro di una discussione sollevata nelle scorse ore da **Antonio Barbuto, segretario provinciale del Confisal**, sigla sindacale che si occupa appunto delle condizioni di lavoro delle “fiamme rosse”.

Il motivo che ha spinto Barbuto a prendere carta e penna e indirizzare una lettera al comando provinciale e alle autorità locali è **lo stato della copertura della caserma**, usurato e realizzato in **materiale contenente fibre di amianto**. Un materiale – quello conosciuto con il nome commerciale di *Eternit* – un tempo molto usato per questo genere di utilizzo ma poi **giudicato a rischio per la salute** vista, appunto, la presenza di una sostanza che si è scoperto essere nociva come l’amianto.

Il **Confisal si era mosso nell’aprile 2019** segnalando la situazione, «con l’obiettivo – scrive Barbuto – di verificare in maniera rapida e certificata il rischio al quale i lavoratori sono quotidianamente sottoposti». Quella missiva ebbe una **risposta dal comando provinciale il 2 ottobre successivo**, nella quale «**si rappresentavano i buoni propositi** per vedere l’inizio dei lavori di rifacimento delle facciate e bonifica dell’eternit “nei prossimi mesi”».

A distanza di tre anni però, ricorda oggi il **Confisal** (pur riconoscendo gli eventuali rallentamenti dovuti alla pandemia), «**nulla è stato fatto e ciò è intollerabile**. Chiediamo quindi al Comando che siano **prese misure urgenti e tempestive a riguardo**, e nello specifico chiede di fornire la valutazione

certificata comprovante il livello di rischio alla quale si è sottoposti tramite esposizione alle fibre di amianto nella caserma di via Legnani, accertando così che la sicurezza dei lavoratori, ma anche di tutto il vicinato, siano garantite».

Redazione VareseNews  
redazione@varesenews.it