

VareseNews

Buche nell'asfalto nuovo? Manca il tappetino

Pubblicato: Giovedì 23 Febbraio 2012



In molti si stavano già chiedendo **quanto avrebbe dovuto spendere, nuovamente, l'amministrazione per riasfaltare il tratto di corso Matteotti all'altezza dell'ingresso della Liuc**. Dopo **l'asfaltatura di ottobre scorso**, infatti, le buche sono tornate a farla da padrone. **Qua e là saltano pezzi interi d'asfalto** e i cittadini castellanzesi se ne sono accorti subito segnalando il fatto anche a VareseNews (foto a sin.). **Abbiamo girato la domanda all'assessore ai lavori pubblici Maurizio Frigoli** che subito rassicura: **«Il rifacimento del tratto di corso Matteotti in prossimità della Liuc e della Castellanza Servizi è già previsto per la primavera – spiega l'assessore – in quel tratto, infatti, l'impresa non ha completato il lavoro a causa delle temperature già troppo basse che non hanno consentito la stesura del tappetino finale, quello che dovrebbe tenere fermo lo strato più grossolano che viene steso per primo. La riasfaltatura è già prevista nel capitolato d'appalto e quindi non verranno spesi altri soldi»**. Il cantiere per l'asfaltatura di corso Matteotti, infatti, era partito a settembre inoltrato e aveva causato la chiusura per un lungo periodo di tempo di ampi tratti di via. **Questa volta – assicurano dal comune – non ci saranno disagi per la stesura dell'asfalto** e il lavoro verrà effettuato in tempi rapidi, non appena le condizioni meteo saranno favorevoli.

Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it